



COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

U.O. PROMOZIONE ECONOMICA – SUAP

SERVIZIO DI INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI BARBERINO VAL D'ELSA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALL'ART. 26 DEL D.LGS. 81/2008

L'allegato del presente documento individua i rischi presenti nei locali destinati all'Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica del Comune di Barberino Val d'Elsa, sito in piazzetta de' Pellegrini n° 2 così come previsto dall'art.26 del D.Lgs.81/2008 comma 3.

In ottemperanza a quanto previsto dal succitato articolo il datore di lavoro tramite il presente documento fornisce infatti all'operatore *“dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”*.

Valutata ed esaminata l'attività che verrà svolta, esclusivamente all'interno dei locali sopra citati, dal personale dell'operatore che si aggiudicherà i servizi di cui sopra, trattandosi di attività di tipo impiegatizio svolta in locali nei quali il personale comunale è assente dal servizio non si evidenziano rischi interferenziali.

Le misure preventive e protettive individuate comportano costi di sicurezza pari a zero e di conseguenza non si procederà alla stesura del Documento Unico di valutazione rischi e interferenze (D.U.V.R.I.).

Si allega la scheda di valutazione dei rischi allegata al Documento di Valutazione dei Rischi del Comune di Barberino Val d'Elsa - Piazza Pellegrini n° 2 (D.lgs. 81/08 e s.m.i. TU salute e sicurezza sul lavoro).

Barberino Val d'Elsa, 30 marzo 2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Loris Agresti

Pagina 1 di 1



Comune di Barberino Val d'Elsa – Ente certificato ISO 14001

Via Cassia 49 – 50021 Barberino Val d'Elsa (FI)

P. Iva 01337910481 Tel. 0558052214/218 – Fax. 0558052257

E-mail l.fontani@barberinovaldelsa.net

s.gibellini@barberinovaldelsa.net

 Comune di BARBERINO V.E.	ALLEGATO 1 SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA Documento di Valutazione dei Rischi ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i. File ref: All1 Luoghi marzo2016 - ospedale dei pellegrini.doc	Edizione 5 Revisione 1 Data 30/03/2016 Pagina 1 di 2
--	---	--

SPEDALE DEI PELLEGRINI - Piazzetta Spedale dei Pellegrini, 2

Descrizione dei Luoghi , attività esercitate, attrezzature e sostanze pericolose
<i>Luoghi di lavoro</i>
L'edificio, collocato all'interno del Centro storico di Barberino, è realizzato in struttura muraria in pietra e mattoni e si sviluppa su due piani con ingresso sulla piazzetta Spedale da un portone in legno a due ante (uscita in caso di emergenza). Piano Terra: Al piano terra sono presenti n° 2 locali (uno a sinistra e l'altro a destra dell'ingresso principale). Dal locale a destra dell'ingresso si accede ad un locale ad uso servizi igienici con possibilità di uso per portatori di handicap. L'areazione dei locali è garantita tramite 2 finestre in vetro normale, infissi in legno, per ogni locale. Piano primo Al piano superiore, accessibile tramite una rampa di scale di larghezza pari a 1,15 m, è presente un salone utilizzato per mostre e riunioni. L'areazione è garantita naturalmente mediante 4 grandi finestre con infissi in legno. Sono presenti ulteriori due finestre in legno non apribili.
<i>Attività esercitate</i>
Presso la struttura non sono presenti dipendenti comunali, se non per limitato periodo durante interventi di manutenzione ed assistenza tecnica a impianti e strutture. Il numero di persone massimo ipotizzabile nell'edificio è pari a 20.
<i>Attrezzature Utilizzate - Macchine</i>
Attrezzature varie per attività di ufficio (fax, fotocopiatrici, pc, etc).
<i>Sostanze Pericolose per la sicurezza e per la salute</i>
L'attività di pulizia degli uffici è appaltata ad una ditta esterna. Utilizzo e sostituzione del toner per l'attività di stampa. Rilascio di piccole quantità di ozono durante il funzionamento della stampante.
<i>Impianti tecnologici particolari presenti</i>
L'impianto elettrico è protetto tramite interruttore magnetotermico e salvavita. E' presente la dichiarazione di conformità. L'illuminazione artificiale è garantita mediante plafoniere a soffitto. Inoltre sono presenti le lampade di emergenza. Il quadro elettrico generale è collocato davanti all'ingresso principale La caldaia a metano è collocata esternamente all'edificio, all'interno di un locale separato dalle stanze biblioteca da muro in laterizio pieno ed intonaco normale. La potenzialità inferiore è di 25.000 Kcal/h (31,5 KW). Sono presenti fun coil in ogni locale. Inoltre è presente una caldaia per la produzione di acqua calda. E' presente l'impianto di allarme, la cui centralina si trova all'ingresso principale. Sono presenti n° 3 pulsanti di allarme e n° 3 rilevatori di fumo a soffitto (due al piano terra – uno in ogni locale – e uno al piano primo vicino al blocco scale). Le porte di accesso ai due locali sono REI di tipo normalmente aperte. La valvola di sezionamento dell'impianto idrico è situata all'esterno presso il muro di delimitazione del cortile (il più vicino al via Francesco da Barberino)



**Comune di
BARBERINO V.E.**

ALLEGATO 1
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER AREA
Documento di Valutazione dei Rischi
ex. art. 17 D.Lgs 81/08 e s.m.i.
File ref: All1 Luoghi marzo2016 - ospedale dei pellegrini.doc

Edizione 5
Revisione 1
Data 30/03/2016
Pagina 2 di 2

Rischi	Descrizione del rischio riscontrato / Motivazione della valutazione	STIMA DEL RISCHIO			Misure di sicurezza, di mantenimento e controllo del rischio
		P	D	R	
Luoghi di lavoro	Sussistono fattori di rischio dovuti al luogo di lavoro e in particolare connessi con il rischio di infortunio dovuti all'accidentalità in genere (cadute, urti, scivolamenti) e a materiali stoccati a terra temporaneamente nei locali. L'illuminazione è adeguata (garantita da ampie finestre e plafoniere). L'aerazione dei locali è garantita dalle finestre apribili.	1	2	2	Corretta manutenzione della pavimentazione. E' vietato lasciare oggetti non in ordine. La pulizia dei locali è affidata ad una ditta esterna.
Rischio di investimento da automezzi	Non pertinente	-	-	-	
Caduta di materiale dall'alto	Sussiste il rischio di caduta di materiali stoccati su scaffali.	1	3	3	Non sovraccaricare gli scaffali. Stoccare i materiali in posizione stabile, in modo da limitare il rischio di caduta.
Rischio Elettrico	Rischio elettrico dovuto all'uso di prolunghe ed al sovraccarico di prese multiple.	1	3	3	Non sovraccaricare le prese. Non disporre i cavi lungo i percorsi interni.
Rischio da sostanze pericolose	Le sostanze utilizzate per le operazioni di pulizia sono correttamente stoccate.	1	2	2	Idoneo stoccaggio delle sostanze in spazi/armadi individuati.
Rischio amianto	Non pertinente	-	-	-	
Rischio esplosione	Non pertinente	-	-	-	
Rischio incendio	Non sono presenti le seguenti attività a rischio incendio. Possibili fonti di innesco: - Guasto agli impianti elettrici con conseguente surriscaldamento di parti elettriche e innesco di incendio. - Comportamento errato del personale (es. fumo di sigaretta). L'attività non risulta soggetta a controlli di prevenzione incendi da parte del Comando provinciale dei VVF.	Rischio Basso			Presenza di idonei -anche in numero- presidi antincendio (estintore portatili a polvere all'ingresso, uno al piano primo presso il blocco scale e uno presso CT) , impianto rivelazione fumi e sistema di allarme antincendio, luci di emergenza. Presenza di segnaletica di emergenza. Non ostruire l'accesso ai presidi antincendio e all'uscita di emergenza con materiale in deposito.